


 ООО «Ленинорские тепловые сети»
 Утверждаю
 Главный директор
 А.А. Хисматуллин
 « 20 » _____ 2019 г.

**ПЛАН
Мероприятий по улучшению условий труда**

Аварийно-диспетчерская служба

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятий	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
РМ №1 Электросварщик	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. Применять местный вытяжной отсос.	1. Снижение тяжести трудового процесса 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	постоянно постоянно	- -	
Энергорайон №1					
РМ №6 Электросварщик	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха). 2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. Применять местный вытяжной отсос.	1. Снижение тяжести трудового процесса 2. Уменьшение воздействия вредного фактора на организм работающего.	постоянно постоянно	- -	

Энергорайон № 2

РМ №8 Электросварщик	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	-	
	2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. Применять местный вытяжной отсос.	2. Уменьшение вредного фактора на организм работающего.	постоянно	-	

Энергорайон № 3, Водопроводное хозяйство

РМ №9 Электросварщик	1. С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха).	1. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	-	
	2. С целью снижения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны применять специальные сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания, проверить эффективность вентиляции. Применять местный вытяжной отсос.	2. Уменьшение вредного фактора на организм работающего.	постоянно	-	

Начальник ОПБТОТ



Д.Г. Фокина